<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>KeKe-PD002</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 부위: 변압기 1차-2차사이 절연거리 미비
- 연면거리: 3.6 mm (기준) 5.0 mm 이상
- 공간거리: 3.6 mm (기준) 4.0 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>LYK-885</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>GUSEYEE</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 부위: 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
- 연면거리: (측정) 3.70 mm (기준) 5.0 mm 이상
- 공간거리: (측정) 3.70 mm (기준) 4.0 mm 이상
2) 부위: 1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비
- 연면거리: (측정) 4.50 mm (기준) 5.0 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>TE-PD09</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>elough</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 부위: PCB 1차-2차사이 절연거리 미비
- 연면거리 (측정) 2.5mm (기준) 5.0mm 이상
- 공간거리 (측정) 2.5mm (기준) 4.0mm 이상
2) 부위 : 변압기 1차-2차사이 절연거리 미비
- 연면거리 (측정) 1.0mm (기준) 5.0mm 이상
- 공간거리 (측정) 1.0mm (기준) 4.0mm 이상

ㅇ 내전압 시험 부적합
- 1-2차 사이 AC 4,000V Peak 내전압 견디지 못함

ㅇ 절연재질 최대온도 부적합
- T1 core @90V~ 60Hz, (측정) 114.5℃, (기준) 110℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>A2569</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>올셀</td><td>제조국</td><td>확인불가</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 부위: Y-캐패시터 양단
- 연면거리: (측정) 3.6 mm (기준) 5.0 mm 이상
- 공간거리: (측정) 3.6 mm (기준) 4.0 mm 이상

ㅇ 온도상승 부적합
- 부위: Transformer, (측정) 132.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>g98rl lps</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
- 공간거리: (측정) 1.90 mm, (기준) 4.0 mm 이상
- 연면거리: (측정) 1.90 mm (기준) 5.0 mm 이상
2) 1차(CY1) - 2차(CY1) 사이 절연거리 미비
- 공간거리: (측정) 2.42 mm (기준) 4.0 mm 이상
- 연면거리: (측정) 2.42 mm (기준) 5.0 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>직류전원장치
(직류전원장치)</td><td>모델명</td><td>YC-A18</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
1) 부위: 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비
- 공간거리: (측정) 3.01 mm (기준) 4.0 mm 이상
- 연면거리: (측정) 3.01 mm (기준) 5.0 mm 이상

ㅇ 온도상승 부적합 (최중결함)
1) T1 Coil@90 V~ 60 Hz, (측정) 150.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
2) 외함@90 V~ 60 Hz, (측정) 177.3 ℃, (기준) 77 ℃ 이하
3) T1 Coil@264 V~ 60Hz, (측정) 132.6 ℃, (기준) 110 ℃ 이하
4) T1 Core@264 V~ 60Hz, (측정) 127.3 ℃, (기준) 110 ℃ 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기프라이팬
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>EA-DF10</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>조지루시</td><td>제조국</td><td>일본</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 대한 감전 보호
- 시험프로브 충전부 접촉 (자동온도조절기 내부 핀)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기프라이팬
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>MT-FH9332</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>MELNG</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 부위: 전원 코드, (측정) 66.0 K, (기준) 50 K 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>전기프라이팬
(주방용 전열기구)</td><td>모델명</td><td>AUX-LA102</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>AUX</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온도상승 부적합
- 부위: 전원 코드, (측정) 64.9 K, (기준) 50 K 이하
- 부위: 온도조절기, (측정) 128.0 K (기준) 30K 이하, T값 확인 불가</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>블랙-6000K-60x5cm-18W</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 절연내력(전기적강도) 부적합
- 부위: 충전부와 접근가능한 금속부 사이
- (측정) 시험전압(1,440V)에 견디지 못함, (기준) 1,440V 이상 견딜 것 (1종 기기)

ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 연면거리 및 공간거리 미비
- 연면거리 : (측정) 0.9 mm, (기준) 2.5 mm 이상 (1종 기기)
- 공간거리 : (측정) 0.9 mm, (기준) 2.5 mm 이상 (1종 기기)</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>LC-X0207</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 충전부(LED모듈패턴)과 금속외함 사이 절연거리 미비
- 연면거리 : (측정) 2.52 mm, (기준) 5.0 mm 이상

ㅇ 감전보호 부적합
- 시험프로브 충전부 접촉</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>LED등기구
(일반조명기구)</td><td>모델명</td><td>(36-60M)X2</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 연면거리 및 공간거리 부적합
- 충전부(LED모듈패턴)과 금속외함 사이 절연거리 미비
- 공간거리 (측정) 0.78mm (기준) 2.5mm 이상
- 연면거리 (측정) 0.78mm (기준) 1.5mm 이상

ㅇ 절연내력(전기적강도) 부적합
- 부위: 충전부와 접근가능한 금속부 사이,
- (측정) 시험전압(1,440V)에 견디지 못함, (기준) 1,440V 이상 견딜 것

ㅇ 감전보호 부적합
- 시험프로브 충전부 접촉</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음
ㅇ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>성인 수영장 야외 몰놀이 빠지
물대포 대형 탱크튜브 에어보트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ치수 및 재료(두께) 부적합 (76cm 이상)
- 부위: 완제품, (측정) 0.26 mm, (기준) 0.30 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>대형 오리 튜브 선글라스 패션 특이한 성인용 튜브 수영장 보트 물놀이</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>NPA cooperative company</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합 (76cm 이상)
- 부위: 완제품, (측정) 0.29 mm, (기준) 0.30 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>스트라이프튜브 성인용 튜브 쁘띠 물놀이용품 60 스트라이프 블루 60 스트라이프 블루</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합 (50cm이상, 76cm미만)
- 부위: 완제품, (측정) 0.21 mm, (기준) 0.25 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>대형 다이아몬드 반지 튜브 성인용 대형 물놀이 튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>KZ</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합 (76cm 이상)
- 부위: 완제품, (측정) 0.23 mm, (기준) 0.30 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>수박 글리터튜브 과일튜브 침대 감성 물놀이 계곡 성인 바다</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 구조-독립공기실 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 이상 있음 1개, (기준) 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.
ㅇ 구조-보조공기실의 용적 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 보조공기실 없음, (기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다.
ㅇ 성능-공기마개 부적합
- 부위: 완제품,
- (측정) 이중마개의 구조 아님 (기준) 공기마개는 마개가 빠져도 공기가 급격하게 새지 않는 이중마개의 구조이어야 한다.
- (측정) 84 N에서 탈락됨, (기준) 연결부의 인장강도는 (90±2) N의 강도에 견딜 수 있어야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>물놀이 2인용 튜브 대형 성인 수영장 특이한튜브</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합
- 부위 : 보조공기실의 용적, (측정) 공기실 1개 (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 하고, 가장 큰 공기실이 파손되었을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 함
ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위 : ① 본체(상부) 노랑색 합성수지, ② 본체(하부) 파랑색 합성수지
- (측정) ① 0.23mm, ② 0.23mm, (기준) 0.30mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>1+1 워터해먹 4면 수영장 물놀이튜브 워터침대</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위 : 본체 합성수지 (측정) ① 0.18mm, (기준) 0.30mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>2인용 통나무튜브 배틀튜브 여름 물놀이 인싸템</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>주도 익스프레스</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합
- 부위: 보조공기실의 용적, (측정) 공기실 1개, (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 하고, 가장 큰 공기실이 파손되었을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 함
ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위: 본체 합성수지 (측정) 0.22 mm, (기준) 본체 0.30 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>아쿠아 워터해먹 튜브 침대튜브
물놀이 베개형 덮개형
160x90cm</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>주도 익스프레스</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 치수 및 재료(두께) 부적합
- 부위 : 본체 합성수지 (측정) ① 0.20mm, (기준) 0.30mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>속눈썹고데기 히팅뷰러 온열 속눈썹펌 휴대용 USB충전 컬링 세척가능</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 107 ℃, (기준) 최고온도 미표기

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>히팅뷰러 속눈썹 뷰러 속눈썹고데기 온열 USB 충전식 휴대용</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 118 ℃, (기준) 표시된 최고온도 : 102 ℃ (85 ℃±20 %)

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>Kiboer 집게형 속눈썹 고데기 스마트 3단계 온도 조절 온도 표시 USB 고속 충전 / Eyelash Curler</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 95 ℃, (기준) 표시된 최고온도 : 80 ℃

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.3에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>Pealy 속눈썹 고데기 전기 뷰러 30초 속열 균형 열전도 광각 곡선 정온 USB 충전 / JMJ003</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 92 ℃, (기준) 표시된 최고온도 : 60 ℃

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.5에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>KEKESU USB충전 속눈썹고데기
/ K-CU1908</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품, (측정) 116 ℃, (기준) 표시된 최고온도 : 85 ℃

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.6에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>속눈썹 열 성형기
(속눈썹 열 성형기)</td><td>모델명</td><td>파나소닉 속눈썹 고데기 아이래쉬 컬러 EH-SE11</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>파나소닉</td><td>제조국</td><td>일본</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 평상온도 상승 부적합
- 부위: 완제품 (측정) 115℃, (기준) 표시된 최고온도 없음

* 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.8에 따라 시험하였을 때, 발열부의 열화상에 나타나는 최고 온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>무선 프리젠터 프리젠테이션
T910 PPT 리모콘 레이저포인터</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 4.16 mW 출력으로 A종, 3R급에 해당,
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>고양이 레이저포인터 레이저 장난감 포인트 빔 냥이레이저</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>suplaser</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 2.96 mW 출력으로 B종, 3R급에 해당함
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>고양이레이저 움직이는장난감 자동 360도회전 오토레이저 장난감</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 3.60 mW 출력으로 B종, 3R급에 해당함
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>초소형 레이저자 거리측정기 전자줄자 충전식 미니 (표준 모델) 25m</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 1.16 mW 출력으로 B종, 3R급에 해당함
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>모니터용 레이저 포인터 TV용
PPT 현장 A</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>七蓝</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 11.1 mW 출력으로 A종, 3B급에 해당함
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>휴대용 레이저용품
(휴대용 레이저용품)</td><td>모델명</td><td>샤오미 DUKA ATuMan LS5 미니 레이저 거리측정기 2세대 40M 부동산 줄자</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>샤오미</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 레이저의 등급 기준 초과
- (측정) 1.12 mW출력으로 B종, 3R급에 해당
- (기준) 1급(0.39mW 이하) 또는 2급(1mW 이하) 레이저 제품이어야 함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 시력 손상의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>눈 마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>전기 눈 마사지기 스마트 에어백 진동 블루투스 기기 가열 이완 1.With Gift Bag</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- 부위: 완제품, (측정) 60.8 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- 부위: 완제품, (측정) 68.8 ℃, (기준) 50 ℃ 이하

* 표시사항에 온도기준이 명시되지 않아 KS C IEC 60335-2-17. 표101의 패드 표면 온도를 기준으로 부속서의 내용으로 시험을 진행함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>눈 마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>샤오미 미지아 스마트 눈 마사지기 MJYBAM01YMYY</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>샤오미</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- 부위: 완제품, (측정) 52.6 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- 부위: 완제품, (측정) 52.7 ℃, (기준) 50 ℃ 이하

* 표시사항에 온도기준이 명시되지 않아 KS C IEC 60335-2-17. 표101의 패드 표면 온도를 기준으로 부속서의 내용으로 시험을 진행함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>눈 마사지기
(가정용 미용기기)</td><td>모델명</td><td>눈마사지기 진동 눈마사지 기계 뜨거운 압축 블루투스 음악 눈 케어 어린이 성인을위한 피로 회복 LED 디스플레이</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 온열 허용온도 값 초과
- 부위: 완제품, (측정) 67.0 ℃, (기준) 50 ℃ 이하
ㅇ 이상 운전 온도 기준 초과
- 부위: 완제품, (측정) 68.8 ℃, (기준) 50 ℃ 이하

* 표시사항에 온도기준이 명시되지 않아 KS C IEC 60335-2-17. 표101의 패드 표면 온도를 기준으로 부속서의 내용으로 시험을 진행함</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>알칼리·망간 전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>60pcs 일회용 배터리 1.5 V AAA 알카라인 건전지 안전 한 방폭 볼트 UM4 수은</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴 기준 5.6배 초과
- (측정) 56 mg/kg, (기준) 10 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡계 부작용 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>알칼리·망간 전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>23A12V건전지 배터리 차량리모콘용 L1028 단일상품</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 수은함량 기준 826배 초과
- (측정) 826.1 mg/kg, (기준) 1 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 수은에 노출될 경우, 신경세포 마비, 언어장애 등의 증상을 초래할 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>알칼리·망간 전지
(건전지)</td><td>모델명</td><td>23A12V건전지 23A건전지 무수은 알카라인배터리 5입 1.23A 12V 5셀 패키지(옵션사진참조)</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 수은함량 기준 890배 초과
- (측정) 890.3 mg/kg, (기준) 1 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 수은에 노출될 경우, 신경세포 마비, 언어장애 등의 증상을 초래할 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복
(스포츠용 구명복(부력 보조복))</td><td>모델명</td><td>스쿠바 동키 모터보트 요트 구명 부력조끼 비전문 낚시조끼 서핑조끼 얇고 가벼운</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>SCUBA DONKEY</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력 부적합
- (측정) ① 최초부력 : 45.0 N, ② 24시간 후 부력 : 43.0 N, (기준) 50 N 이상
* (최소 부력값) 70kg 초과, 고체식</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>부력 보조복
(스포츠용 구명복(부력 보조복))</td><td>모델명</td><td>경량구명조끼 얇은구명조끼 휴대용 인명구조 스노클링</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력 부적합
- (측정) ① 최초부력 : 36.2 N, ② 24시간 후 부력 : 34.8 N, (기준) 45 N 이상
* (최소 부력값) 60kg 초과 70kg 이하, 고체식</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>성인 킥보드 퀵보드 입문자용 초보자용 수동 묘기 두발, A Adult Kickboard Quick Board for Beginners Manual Tricks for Beginne</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ브레이크 제동력 부적합
- 부위: 브레이크, (측정) 7 mm 초과 이동 (계속 이동함), (기준) 7 mm 이상 이동하지 않아야 함.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 브레이트 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>킥보드
(킥보드)</td><td>모델명</td><td>성인용 접이식 높이조절 경량 출퇴근용 수동 두바퀴 두발 묘기용 킥보드 퀵보드 씽씽카</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ브레이크 제동력 부적합
- 부위: 브레이크, (측정) 7 mm 초과 이동 (계속 이동함), (기준) 7 mm 이상 이동하지 않아야 함.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 브레이트 제동력 저하로 인한 상해의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>남녀공용 아이스 실크 자외선 차단 마스크, 여름 자외선 차단 사이클링 페이스 커버, 통기성 워셔블 야외 스포츠 스카프, 반다나</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 2 배 초과
- 부위 : 조절탭 하늘색 합성수지, (측정) DEHP 0.203%, (기준) 총 합 0.1%이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>방한용·패션용·스포츠용 마스크
(방한용·패션용·스포츠용 마스크)</td><td>모델명</td><td>스포츠 마스크 스포츠용 마스크 스포츠용 마스크 남대3D입체 얼굴 마스크 UV컷 흡수속건 항균 방취 메시</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>stan</td><td>제조국</td><td>일본</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 디메틸포름아미드(DMF) 2 배 초과
- 부위 : 원단2-안감, (측정) 10 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 디메틸포름아미드(DMF)에 노출될 경우, 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하여 오랜 시간 노출된 경우, 간 장애를 일으킬 수 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>스케이트보드
(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>스케이트보드입문 메이플 스케이드보드 초보자 짧은 숏 초보 스케이트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 내구력 시험 부적합
- 부위: 바퀴축, (측정) 바퀴축 파손, (기준) 파손 또는 기능 장애가 없을것
o 낙하 시험 부적합
- 부위: 바퀴축, (고정) 바퀴축 파손, (기준) 파손 또는 기능장애가 없을것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 사용 중 바퀴 이탈 등 파손으로 인한 사고 유발 가능
o 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>스케이트보드
(스케이트보드)</td><td>모델명</td><td>입문 추천입문 보드 초보자용
바운서 스케이트보드 디자인</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">o 낙하 시험 부적합
- 부위: 바퀴축, (고정) 바퀴축 파손, (기준) 파손 또는 기능장애가 없을것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">o 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>투명 자가 접착 쌍꺼풀 테이프 스티커, 메이크업 도구, 거즈 레이스, 보이지 않는 쌍꺼풀 스티커</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물(DBT) 기준치 2.9배 초과
- 부위: 제품, (측정) 2.9 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>쌍꺼풀용 테이프
(쌍꺼풀용 테이프)</td><td>모델명</td><td>오토매틱 뷰티 싱글 아이테이프
3개세트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>일본</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화학물(DBT) 기준치 111.5 배 초과
- 부위: 제품 (측정) 111.5 mg/kg, (기준) 1.0 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>계단식 소형 사다리
(휴대용 사다리)</td><td>모델명</td><td>가정용사다리 2단 미니 소형 휴대용</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td></td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 발판의 강도 시험 부적합
- 부위: 발판, (측정) 발판 파손, (기준) 균열 또는 파열이 없어야 하며, 발판의 잔류 힘량은 발판 너비의 0.5%를 초과하지 않아야한다.
ㅇ 디딤대의 강도 시험 부적합
- 부위: 디딤대, (측정) 디딤대 파손, (기준) 균열 또는 파열이 없어야 하며, 디딤대의 잔류 힘량은 디딤대 너비의 0.5%를 초과하지 않아야한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품 사용 중 다리가 파손되어 상해 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>교육용 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>몬테소리수교구 구슬 숫자 카드 게임 세트 수세기 놀이 1. 오래된 노란 은행 게임</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은 부품(36개월 미만의 어린이) 부적합
- 부위: 플라스틱 부품
- 측정값: 작은 부품 있음
- 기준치: 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>교육용 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>몬테소리 수학 곱하기 보드 나무 장난감 턴테이블 교육 보조 조기 학습 어린이용</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.1배 초과
- 부위: 카드 회색 플라스틱
- 측정값: 111.6 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 총 카드뮴 기준치 1.6배 초과
- 부위: 카드 회색 플라스틱
- 측정값: 120.6 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 ① 2.6배, ② 13.8배 초과
- 부위: ① 카드겉면 주황/초록/파랑 멀티색프린트 흰색 합성수지, ② 카드 회색 플라스틱
- 측정값: ① 총 합 0.262 % (DEHP 0.163 %, DBP 0.081 %, DINP 0.018 %), ② 총 합 1.386 % (DEHP 0.977 %, DBP 0.030, DINP 0.373 %, DIBP 0.006 %)
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>1-2세 발달 놀이 자석 어린이집 교구 유치원 장난감 몬테소리 미술치료 복지센터 심리치료</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은 부품(36개월 미만의 어린이) 부적합
- 부위: 플라스틱+금속
- 측정값: 작은부품 있음
- 기준치: 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>아기완구 익지조교 6개월 이상
베이비 장난감</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 ① 52.9배 초과
- 부위: ① 전선연질하양
- 측정값: ① 5 293 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 104.7배, ② 2.2배, ③ 4.4배 초과
- 부위: ① 전선연질하양, ② USB 플라스틱하양, ③ C타입플라스틱하양
- 측정값: ① DEHP 4.772 %, DBP 2.791 %, DINP 2.911 %, ② DEHP 0.056 %, DBP 0.103 %, DINP 0.069 %, ③ DEHP 0.107 %, DBP 0.221 %, DINP 0.112 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>버블머신 아기 어린이 선물 장난감 해피 야외 버블 표준제품</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 2.4배 초과
- 부위: USB 전선검정
- 측정값: 244 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 66.6배 초과
- 부위: USB 전선검정
- 측정값: DEHP 3.920 %, DBP 2.747 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>전동 뮤직건 여아 권총 아기 소리 남아 뽀로롱 어린이 장난감</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과
- 부위: 플라스틱검정(드라이버)
- 측정값: DBP 0.009 %, DINP 0.047 %, DEHP 0.107 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>조수석 핸들 어린이 장난감 아이 운전놀이 운전대 자동차 조카 여아 남아 딸</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 7.8배 초과
- 부위: 필름흰색MIX(스티커)
- 측정값: 585 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 81.2배 초과
- 부위: 필름흰색MIX(스티커)
- 측정값: DBP 0.010 %, DEHP 8.117 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>1 2 3세 유아용 몬테소리 장난감 바쁜 큐브 자폐성 ADHD 어린이용 감각적 보드 여행용 아기 12개월 이상용 피젯 활동 부활절 바구니 스터퍼</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.4배 초과
- 부위: 금속은색(키넣는부분)
- 측정값: 146 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="3">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>어린이를위한 버블 머신 지팡이 유아 연령 1 2 3 5 세 생일 발렌타인 데이 선물 독특하고 귀여운 아기 야외 유니콘 버블 메이커 Toya 외부 장난감 목욕 욕조 송풍기 게임</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은 부품(36개월 미만의 어린이) 부적합
- 부위: 비누방울 뚜껑
- 측정값: 작은 부품 실린더에 완전히 들어감
- 기준치: 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험 했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 실린더에 완전히 들어가서는 안된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>어린이 흔들목마 아기장난감 밸런싱보드 흔들말</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 작은 부품(36개월 미만의 어린이) 부적합
- 부위: 스티커
- 측정값: 작은 부품 있음
- 기준치: 5.2(작은 부품 시험)에 따라 시험했을 때 어떤 방향에서도 작은 부품 원통 안에 완전히 들어가서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>[12-36개월 적용] 음료수 붕붕카 어린이 땅콩카 콜라 환타 사이다 유아 승용완구</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 7.6배 초과
- 부위: 필름스티커MIX
- 측정값: 760 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 133.8배 초과
- 부위: 필름스티커MIX
- 측정값: DEHP 13.386 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>승용완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>포크레인장난감 어린이 탑승가능 굴착기 자동차</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 575배 초과
- 부위: 고분자-플라스틱(파랑_삽)
- 측정값: 57 500 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>역할놀이 완구
(완구)</td><td>모델명</td><td>원목 아기화장대 키즈카페 미용실 놀이 메이크업 테이블</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 2.1배 초과
- 부위: 금속-경첩
- 측정값: 211 mg/kg
- 기준치:100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>내의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>백 오프 할머니가 인쇄되어 있고 재미있는 바디 슈트면 반팔 옷</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 함유량 ①1.13배 초과, ②1.01배 초과
- 부위: ① 금속-소켓, ②금속-스터드
- 측정값: ①113 mg/kg, ②101 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>모자류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>아기 모자 신생아 초생순면 얇은 봄가을 겨울 신생아 아기 태모</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 총 함량 기준치 1.5 배 초과
- 부위: 섬유 노랑
- 측정값: NPEO 153 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>공주드레스 여아용 여름 슬링 메쉬 드레스 유아 생일 파티 공주 꽃 옷 0-3 세 웨딩 코스튬</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Huzhou rouql clothing co.,ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: ① 플랫 루프, ② 어깨끈
- 측정값: ① 8.7 cm, ② 자유단 있음
- 기준치: ① 의복을 잠그기 위해 의복으로부터 빠져 나온 루프 또는 고정된 나비리본의 루프 등 고정루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 한다. 벨트 루프처럼 의복으로부터 빠져나오지 않은 플랫 루프는 의복에 부착된 고정지점 사이의 길이가 7.5 cm 이하여야 한다.
② 어깨끈은 착용하였을 때 의복의 바깥쪽에 자윤단이 있어서는 안된다. 어깨끈은 앞뒤를 영구적으로 고정할 수도 있고, 단추, 스냅, 등을 부착하여 어깨끈의 길이를 조절할 수 있으며 이 경우 자유단은 의복 안쪽에 위치하여야한다. 두개의 코드를 채우거나 클립을 사용하는 것은 허용되는데 의복을 착용하였을 때 어깨끈 끝에 자유단이 생기지 않아야한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(유섬)
(유아용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>어린이옷 여름 아기 남아 아동복 세트 수트 탑스 반팔 티셔츠 바지 2 개/세트 스포츠 유아 의류 0-5 세</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 하의-허리조임끈
- 측정값: d)장식성코드 17.0 cm, 13.0 cm
- 기준치: 바지, 반바지, 스커트, 비키니 하의(어깨끈, 멜빵이 없는 경우)와 같이 허리 아래로부터 착용하는 의복은 다음과 같아야 한다.
d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이가 14 cm 이하여야 한다.
ㅇ 총 납 기준치 1.7배 초과
- 부위: 하의 허리조임끈 스토퍼 검정색 합성수지
- 측정값: 175.8 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능
ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(어린이용 물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>투명오리튜브 어린이튜브 물놀이 워터파크 호텔 수영장</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 두께(mm) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 0.19 mm
- 기준치: 0.25 mm 이상</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(어린이용 물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>튜브 어린이 수영 ROOXIN 자동차 팽창식 아기 휠 플로트 트럭 시트 장난감 물놀이</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 3.9 배, ② 126.7 배, ③ 65.7 배 초과
- 부위: ① PVC:튜브(주황혼합), ② PVC:공기주입부(투명), ③ PVC:튜브손잡이(투명)
- 측정값: ① 0.39 % (DINP 0.39), ② 12.67 % (DEHP 11.636, DINP 1.031), ③ 6.57 % (DEHP 2.438, DINP 4.137),
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하

ㅇ 카드뮴 기준치 1.3 배 초과
- 부위: PVC:튜브손잡이(투명)
- 측정값: 98 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 인장절단하중 (76 cm 이상) 부적합
- 측정값: 4.2kgf
- 기준치: 4.5 kgf 이상일 것</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능
ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 사용 중 외부 충격 등에 의한 제품 파손시 익사 사고 발생 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>공기주입 물놀이기구
(어린이용 물놀이기구)</td><td>모델명</td><td>아동튜브 코포즈 튜브 키즈 튜브 러블리 에어핸들 아기 수상 수영장비 도톰 라지</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 공기실의 용적 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 0.006 m^3
- 기준치: 물놀이기구의 공기실 용적은 50 cm 이상 76 cm 미만의 것은 0.01 m^3(10 dm^3)이상, 76 cm 이상의 것은 0.015 m^3(15 dm^3) 이상

ㅇ 두께(mm) 부적합
- 부위: 완제품
- 측정값: 0.19 mm
- 기준치: 0.25 mm 이상

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 39.4배 초과
- 부위: 하양-플라스틱(손잡이)
- 측정값: DEHP 3.29, DINP 0.65 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 터짐등의 파손 시 익사 사고 발생 가능
ㅇ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>아기바람막이 아동의류 가죽 재킷 지퍼 아기트렌치코트 아우터용 옷 코트 여아 봄 의상 80% 할인</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Hangzhcu yuyao e-commerce co.,ltd</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 2.4배 초과
- 부위: 코팅검정갑피
- 측정값: 216 mg/kg
- 기준치: 90 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>클래식 디자인 빈티지 시크한 어린이 가죽 자켓 패셔니스타 트렌디 스트리트 키즈 자켓</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 납 기준치 1.4배 초과
- 부위: 고분자-지퍼이빨
- 측정값: 142 mg/kg
- 기준치:100 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="5">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>어린이용 가죽제품
(어린이용 가죽제품)</td><td>모델명</td><td>AC0167 남아 키즈 주니어 봄 가을 간절기 가죽 PU 인조가죽 카라넥 프린트 지퍼 자켓 레더 자켓 점퍼 데일리 아동복</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 532.5배 초과
- 부위: 로고(겉감) 투명색/검정색/흰색 합성수지
- 측정값: DEHP 53.257 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>피아노 드레스 곰 리더 여자 년 신상품 여름 메쉬 옷 핑크 아플리케 공주 아기</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>Yiwu Huansen E-commerce Firm</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈 부적합
- 부위: 가슴 리본 루프
- 측정값: 루프의 길이 10.38 cm
- 기준값: 루프의 길이는 7.5 cm 이하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>중의류(아섬)
(아동용 섬유제품)</td><td>모델명</td><td>베이비 드레스 돌잔치 의상 공주 여름 고급 피아노 연주회 어린이 웨딩 쉬폰 스커트</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀 기준치 ① 1.5배, ② 7.08배 초과
- 부위: ① 메쉬원단검정치마끝배색 ② 메쉬원단검정치마안감
- 측정값: ① NPEO 159.0 mg/kg, ② NPEO 708.0 mg/kg
- 기준치: 100 mg/kg 이하

ㅇ 폼알데하이드 기준치 2.5배 초과
- 부위: 메쉬원단검정치마안감
- 측정값: 190.8 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달장애 유발 가능
ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>배변훈련 변기 소변 아기 유아 휴대용 어린이집 화장실</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 총 카드뮴 기준치 4.4배 초과
- 부위: 라미네이트필름반투명흰색
- 측정값: 331 mg/kg
- 기준치: 75 mg/kg 이하

ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 118.8배 초과
- 부위: 라미네이트필름반투명흰색
- 측정값: DEHP 11.577 %, DINP 0.311 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="4">조사 세부내용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">조사
제품</td><td>품목명
(종류)</td><td>기타 어린이제품
(기타 어린이제품)</td><td>모델명</td><td>어린이 변기시트 휴대용 아기 화장실 소변기 남아 여아 유아용 조절 가능한 단계 사다리</td></tr>
<tr><td>제조자명</td><td>-</td><td>제조국</td><td>중국</td></tr>
<tr><td colspan="2">< 전체 사진 ></td><td colspan="2">< 부분 사진 ></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">조사
결과</td><td>부적합
내용</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 91.7배 초과
- 부위: 연질플라스틱흰색
- 측정값: DBP 9.169 %, DEHP 0.006 %
- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</td></tr>
<tr><td>위해정보</td><td colspan="3">ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</td></tr>
</table>